

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL**DONSlab**

R. DON'S Vandanalytisk Laboratorium A/S

Lejrvej 29

Kr. Værløse

3500 Værløse

tlf.: 45 80 31 33

I/S Rørvig Vandværk
 Vandværksvej 18
 4581 Rørvig

Analyserapport nr. 20170803/003
 7. august 2017
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE			
Temperatur	10,9 °C	Prøvested:	Afgang, værk Rørvig Vandværk
Lugt	Ingen lugt	Prøvedato:	2017-07-17 Kl. 11:09
Smag	Normal	Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-5
Farve	Ingen		
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	6	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	4	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
BactiQuant (Kimtal, total) RFU	53		BactiQuant*	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH pH	7,7	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523	
Ledningsevne mS/m	73,4	>30	DS/EN27888	2%
NVOC C mg/l	3,4	4	SM5310	5%
Jern, total Fe mg/l	< 0,01	0.1	ICP-OES	5%
Mangan Mn mg/l	< 0,001	0.02	ICP-OES	5%
Ammonium NH ₄ ⁺ mg/l	0,026	0.05	ISO 7150/1	3%
Klorid Cl ⁻ mg/l	45	250	DS/EN10304	1.5%
Fluorid F ⁻ mg/l	0,33	1.5	DS/EN10304	3%
Sulfat SO ₄ ²⁻ mg/l	25	250	DS/EN10304	1.5%
Nitrat NO ₃ ⁻ mg/l	2,8	50	DS/EN10304	2.5%
Nitrit NO ₂ ⁻ mg/l	0,002	0.01	DS/EN 26777	1.5%
Fosfor, total P mg/l	0,032	0.15	DS292	5%
Ilt O ₂ mg/l	9,8		DS/EN 5814	5%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Tegn forklaring:

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, civ. ing.